

1 1 2 . 2 1 3

Prescriptions de sécurité pour laque mate

(pas de typologie selon les ordonnances sur les produits dangereux)

Laque mate, noire, résistant à la chaleur (500°C)

- combinaison de résine de silicone
- contient du xylène
- insoluble dans l'eau
- inflammable, point de flamme 23°C

Mesures de précaution, stockage, manipulation

- tenir éloigné du feu, veiller à une bonne aération des locaux
- prendre les mesures assurant une bonne respiration
- utiliser des gants de protection
- utiliser les lunettes de protection
- ne pas manger durant le travail, ni boire ni fumer
- éliminer le produit par incinérateur ou station d'épuration

Mesures en cas d'accidents ou d'incendies

- lors d'éclaboussures, de coulage ou de fuite gazeuse recueillir avec un fixateur de liquide et procéder selon les prescriptions relatives à l'élimination des déchets.
- extincteur: mousse, anhydride carbonique, produit desséchant sec, lavage à l'eau
- premiers secours:
 - Eloigner la personne de la zone dangereuse (aspiration)!
 - Si l'on constate une respiration irrégulière ou un arrêt respiratoire: appeler le médecin et envisager la réanimation
 - Lors d'un contact avec les yeux, laver avec beaucoup d'eau
 - Contact avec la peau: laver avec de l'eau et du savon, bien rincer
- Lors de contacts/aspirations avec concentration élevée: appeler le médecin

Indications relatives à la toxicologie

- Lors d'aspiration/contact avec les yeux à forte concentration, possibilité d'irritation des muqueuses, étourdissement, ralentissement du temps de réaction et trouble de la coordination des mouvements
- Un contact fréquent et prolongé peut entraîner des irritations cutanées
- Lors d'une absorption: ne pas faire vomir, appeler le médecin

Protection de l'environnement

- Ne rien éliminer dans les canalisations