

Istruzioni per candela decorata con la tecnica Foto Transfer Potch

OPITEC



Materiali impiegati	Artikelnummer	Menge
candela bianca, ca. 70 x 150 mm	427288	1
oppure qualsiasi altra candela a secondo del motivo scelto		
Foto Transfer Potch, 150 ml	473885	1
vernice Transfer Potch, 50 ml	420321	1
Utensili consigliati		
forbice	361071	
pennello	490342	
spatola, bicchiere con acqua, spugnetta		

Istruzioni:

1. Scegliere la foto desiderata oppure stampare una copia con una stampante laser.
2. Cospargere la candela con foto transfer potch e fare asciugare per ca. 24 ore.
3. Cospargere la parte stampata e la candela con foto transfer potch.
4. Sovrapporre le superfici cosparse e pressarle in modo uniforme con una spatola, eliminare i residui della colla immediatamente e fare asciugare per ca. 15 minuti.
5. Eliminare lo strato di carta con cautela mediante una spugnetta.
6. I piccolissimi residui di carta vengono eliminati quando si applica la vernice transfer potch per candele.

Buon divertimento vi augura il team creativo della OPITEC!