
Moldes para jabón - Chucherías



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Lote de 6 moldes de silicona con 15 motivos de 27-31 mm y 11-13 mm de altura Material necesario: 540 g de jabón para moldear	515024	1
Jabón para moldear, 1000 g blanco	498993	1
Seifenduftöl 10 ml, grüner apfel	497241	1
Aceite aromático para jabón, 10 ml, rosa	497171	1 o bien
Aceite aromático para jabón, 10 ml, lavanda	481178	1 o bien
Aceite aromático para jabón, 10 ml, limón	481189	1 o bien
Aceite aromático para jabón, 10 ml,vainilla	497230	1 o bien
Aceite aromático para jabón, 10 ml, naranja	497252	1 o bien
Colorante opaco para jabón, 10 ml, color marfil	466152	1
Colorante opaco para jabón, 10 ml, color mocca	466130	1
Colorante opaco para jabón, 10 ml, color berenjena	466093	1
Colorante opaco para jabón, 10 ml, lavanda	466107	1
Colorante opaco para jabón, 10 ml, azul océano	466118	1
Colorante opaco para jabón, 10 ml, verde oliva	466129	1
Colorante opaco para jabón, 10 ml, marrón chocolate	466141	1
Colorante opaco para jabón, 10 ml, gris piedra	466163	1
Colorante opaco para jabón, 10 ml, albaricoque	466082	1
Herramientas y material recomendado		
Tarro para fundir con capacidad para 1 litro	486570	1

Herramientas necesarias

Tijeras, papel de cocina, papel vegetal, cucharilla, tarro de conservas y olla para fundir al baño maría o tarro eléctrico para fundir.



Instrucciones

Cómo hacer las distintas capas de color

Para hacer las distintas capas de jabón de color, se debe fundir y teñir por separado el jabón para cada capa.

Si se quiere perfumar el jabón, añadir el aceite aromático antes de que se solidifique.

Para que los colores de las capas no se mezclen esperar a que la capa anterior se haya fundido antes de verter una nueva capa encima.

Comprobar que se haya formando una "película" encima de la capa inferior, parecida a la que se forma cuando se enfría un flan casero.

Verter la nueva capa de jabón encima con mucho cuidado.

Ir añadiendo una a una las capas hasta llenar totalmente el molde. Dejar que el jabón se enfríe al aire.

Desmoldar los jaboncitos.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho haciéndolos!

