

Handleiding gietvormen set 'Lekkernijen'



Benodigd materiaal

6 vormen, elke vorm ca. 125 x 90 mm, 3 vormen met 6 motieven, Groottes ca. 25-34 mm, ca. 11-20 mm hoog, 3 vormen met 4 motieven, Groottes ca. 40-50 mm, ca. 13-20 mm hoog, Benodigd materiaal in totaal: ca. 380 g gietzeep, 6 stuks

Artikelnummer

Aantal

6 vormen, elke vorm ca. 125 x 90 mm, 3 vormen met 6 motieven, Groottes ca. 25-34 mm, ca. 11-20 mm hoog, 3 vormen met 4 motieven, Groottes ca. 40-50 mm, ca. 13-20 mm hoog, Benodigd materiaal in totaal: ca. 380 g gietzeep, 6 stuks	516330	1
Gietzeep 1000 g, wit	498993	1
Zeepgeurolie 10 ml, groene appel	497241	1
Zeepgeurolie 10 ml, rozen	497171	alternatief
Zeepgeurolie 10 ml, lavendel	481178	alternatief
Zeepgeurolie 10 ml, limoen	481189	alternatief
Zeepgeurolie 10 ml, vanille	497230	alternatief
Zeepgeurolie 10 ml, sinaasappel	497252	alternatief
Zeepverf opaak 10 ml, ivoor	466152	1
Zeepverf opaak 10 ml, mokka	466130	1
Zeepverf opaak 10 ml, aubergine	466093	1
Zeepverf opaak 10 ml, lavendel	466107	1
Zeepverf opaak 10 ml, oceaanblauw	466118	1
Zeepverf opaak 10 ml, olijfgroen	466129	1
Zeepverf opaak 10 ml, chocobruin	466141	1
Zeepverf opaak 10 ml, steengrijs	466163	1
Zeepverf opaak 10 ml, abrikoos	466082	1

Aanbevolen materiaal/gereedschap

Smeltkroes inhoud 1 liter	486570	1
---------------------------	--------	---

Benodigd gereedschap

Schaar, keukenpapier, bakpapier, theelepel, augurkenpot met deksel voor waterbad (of smeltkroes)

Handleiding:

Het klaarmaken van de verschillende zeepkleur lagen.

Om de verschillende zeepkleur lagen te krijgen, dient u elke laag apart te smelten en te kleuren.

Indien u zeepgeurolie wilt toevoegen, dan kunt u dat direct met de kleur toevoegen

Om de verschillende zeepkleur lagen te krijgen, dient u elke laag apart te smelten en te kleuren. Zorg ervoor dat elk laag voldoende afgekoeld is zodat de kleuren niet met elkaar kunnen mengen. Zodra het voldoende afgekoeld is, komt er een 'huid laagje' op (net zoals bij zelfgemaakte pudding). Daarna kunt u voorzichtig de volgende zeeplaag erop gieten.

Giet de verschillende kleur lagen in de gewenste zeepgietvorm.
Laat de zeep aan de lucht afkoelen.

Haal nu de zeep uit de vorm.

Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam