

# OPITEC

**4 0 6 . 4 1 7**

## **Giesanleitung:**

Es ist ein natürliches Keramikpulver, das zusätzlich mit einigen chemischen Härtesubstanzen durch Vermischen innerhalb weniger Minuten besonders hart aushärtet. Das Keramikpulver ist natürlich abbaubar.

## **Verarbeitung:**

1. 2 Teile Wasser und 3 Teile Giesspulver vermischen.
2. Das Pulver langsam in das Wasser einstreuen, dann verrühren.
3. Form zur Hälfte füllen und Masse mit einem Pinsel in der Form verteilen - Luftblasen entweichen dabei.
4. Anschließend Form auffüllen und Eingiessaufhänger einlegen. Verarbeitung innerhalb von 10 min.
5. Nach ca. 45 - 60 min. kann das Giesteil entnommen werden.
6. Die Ränder vom Gießteil mit einem Messer entgraten.

## **Achtung:**

Nur für Kinder über 5 Jahren geeignet!  
Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen!

Das Pulver nicht einatmen oder verschlucken. Bei der Aushärtung kann das Material Temperaturen von über 50 Grad erreichen, deshalb nicht auf die Haut legen.

Nicht in den Ausguss gießen- Verstopfungsgefahr!