



122.913 Opitec-Hopper Benöti







Laubsäge oder Dekupiersäge



Bohrer



Holzleim



Bleistiftr



Schleifpapier



Lineal



Seitenschneider



Metallsäge



Lötkolben



Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!



Heißklebepistole



Sekundenkleber



Schere




PUK-Säge


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Getriebemotor	1		Antrieb	1
Holzspatel	2	150x18x2	Füße	2
Styroporkugel	1	ø30	Kopf	3
Holzrad	3	ø40	Seitenräder	4
Moosgummi	1	992x956x2	Radprofil	5
Schweißdraht	1	ø2x100	Radachsen	6
Reduzierstück	4	3/2	Befestigung Achse Rad	7
Biegeplüsch	1	ca.8x500	Arme	8
Holzkugel	2	ø12/4	Arme	9
Druckschalter	1		Schalter	10
Batteriehalter	1		Batterie	11
Wackelaugen	2		Augen	12




Bauanleitung 122.913 Opitec-Hopper




Die beiden Holzspatel (2) auf 100 kürzen und Sägeschnitte abrunden. Anschließend das Holzrad (4), wie abgebildet, ausgemittelt auf die beiden Holzpatel aufleimen.



Den Getriebemotor (1) ausgemittelt auf dem Holzrad (4) aufleimen. Leim gut trocknen lassen.




Das rote Kabel des Batteriehalters (11) halbieren und alle Enden abisolieren. Das rote Kabel des Batteriehalters, wie abgebildet, an einem Schalteranschluss (10) anlöten. Das rote Kabelstück am anderen Schalteranschluss sowie am rechten Getriebeanschluss anlöten. Das schwarze Kabel des Batteriehalters am linken Gertriebeanschluss anschließen. Funktion prüfen!




Den Biegeplüsch auf gewünschte Armlänge kürzen. Anschließend zwichen dem Getriebemotor (1) und dem Batteriehalter (11) einkleben und den Batteriehalter, wie abgebildet ankleben. Den Druckschalter (10) an der Vorderseite ausgemittelt aufkleben.




Bauanleitung 122.913 Opitec-Hopper




Vom Schweissdraht (6) zwei Stückt á 35 mm ablängen und Sägeschnitte entgraten.




Die beiden Holzräder (4) wie abgebildet absägen. Ø 2 mm-Bohrung anzeichnen und durchbohren. Anschließend die unteren Ecken leicht abrunden.



Auf ein Schweißdrahtstück (6-35 mm) ein Reduzierstück aufstecken. Vom Moosgummi (5) zwei Stücke (ca. 40/100 mm) mit einer Breite von 9 mm abschneiden. Die Moosgummistücke, wie abgebildet, um das zugeschnittene Rad kleben. Anschließend den Schweißdraht mit dem Reduzierstück durch die Bohrung einstecken. Auf der gegenüberliegenden Seite mit einem weiteren Reduzierstück (7) fixieren. Das zweite Rad auf die gleiche Weise aufbauen.




Von beiden Seiten jeweils eine Holzkugel (8) auf die Arme aufstecken.




Die Achse der beiden Räder, wie gezeigt, in den Bohrungen der Getiebeachsen einstecken und mit Sekundenkleber fixieren.




Bauanleitung 122.913 Opitec-Hopper



Den Kopf(3) mit Heisskleber auf dem Getriebemotor aufkleben. Achtung: Welle nicht verkleben!



Die Wackelaugen (12) an der Vorderseite des Kopfes (3) aufkleben.



Fertig!

