

# ORITEC Hobbyfix

---

## 5 0 7 . 0 1 1 *Encaustic painting*



### **Istruzioni d'uso per il ferro da pittura Encaustic**

Avete fatto un'ottima scelta con l'acquisto del nostro articolo di marca. L'alto standard di qualità dei nostri prodotti ed i materiali scelti ed esaminati da noi garantiscono una lunga durata ed eccezionali risultati di lavoro. La bassa e costante temperatura di lavoro e la maneggevolezza del ferro da pittura encaustic garantiscono un lavoro sicuro e senza problemi.


**Primo inserimento:** Prima di inserire il ferro per la prima volta, vi preghiamo di controllare se la tensione di rete corrisponde a quanto indicato sulla targhetta del modello.

## Messa in funzione

- Estrarre il manico dalla piastra del ferro da pittura Encaustic.

- Posizionare il regolatore di temperatura su <MIN>.

- Il bordo arrotondato del manico dev'essere rivolto verso la punta del ferro, quindi mettere l'incavo del manico sulla parte rialzata della superficie del ferro da pittura (1).




marcatura

- Spingere in basso il bordo posteriore del manico, fino a quando quest'ultimo si innesti sotto il pulsante a scorrimento bianco (2). Fate attenzione che il manico sia ben inserito.

- Inserire la spina nella presa.

- Posizionare il regolatore di temperatura su <1,5> (vedi marcatura). Il tempo di riscaldamento del ferro è circa un minuto, dopodichè è pronto all'uso.



- Tenere la superficie del ferro da pittura in posizione orizzontale e fondere la cera su di essa.

- La cera dovrebbe avere la consistenza dell'olio d'oliva e scorrere lentamente dalla piastra di base inclinata. Allora è raggiunta la giusta temperatura. Nel caso di temperature più alte, la consistenza della cera è troppo fluida e troppo acquosa. Eventualmente regolare il regolatore di temperatura fino a quando si abbia ottenuto la temperatura adatta.

- Disinserire: posizionare prima il regolatore di temperatura su <MIN>, quindi togliere la spina.

## Pulizia:

Pulire il ferro con carta da cucina mentre è disinserito e ancora tiepido, ma non caldo.

**Importante:** - Non lasciare mai incustodito l'apparecchio inserito.

- Posare l'apparecchio caldo sempre su supporti o superfici refrattari..

- Non toccare con le dita le parti metalliche.

- Per raffreddare disinserirlo, mai bagnarlo per raffreddarlo (pericolo di un corto circuito!)

- Dopo l'uso, il ferro può essere depositato solo quando è freddo.

- Si consiglia di non far usare il ferro a bambini minori ai 14 anni senza la presenza di un adulto. Non è un giocattolo.

- Il ferro da pittura Encaustic non deve essere messo in funzione in locali con vapori deflagranti o infiammabili.

## Contenuto:

1 ferro da pittura Encaustic

## Dati tecnici:

-Potenza: 240 Watt con 240 Volt  
-Tensione: 240 Volt / 50 Hz